Melhores práticas da FIRST Tech Challenge

> Este documento foi desenvolvido em parceria com a equipe JUSTICE FTC TEAM #21036

Lista de verificação da preparação do evento FTC

- Baixe e faça backup de todos os pipelines para o seu laptop de programação.
- Baixe uma cópia da imagem mais recente da Limelight para seu laptop de programação.
- Registre uma lista de seus pipelines e seus índices.

1. Alvo duplo baixo
2. Alvo duplo alto Carga

- Adicione alívios de tensão ao cabo USB da Limelight.
- Considere a possibilidade de colar todas as conexões com cola quente.

Lista de verificação antes da partida

- Verifique o cabo USB da sua Limelight.
- Verifique se há parafusos soltos no robô. Você pode usar um marcador permanente para ver se há mudanças na rotação dos parafusos.

Revisão #4
Criado 23 setembro 2024 17:30:37 por Team stemOS
Atualizado 16 maio 2025 14:36:19 por João Vitor Loeblein