Materiais WCP X2c

Aqui você encontrará a lista de componentes inclusos no X2c e as ferramentas necessárias para realizar a montagem.

- Lista de Componentes Swerve X2c Corner Mount
- Ferramentas para montagem e manutenção

Lista de Componentes Swerve X2c Corner Mount

SKU	Descrição	Quantiddade
WCP-1700	WCP Swerve X2 Hardware Kit	1
WCP-2091	WCP Swerve X2 Compact Base Kit	1
WCP-1705	WCP Swerve X2 (Corner Mount Bottom Plate)	1
WCP-1708	WCP Swerve X2 (Standard Wheel Fork Kit)	1
WCP-1710	WCP Swerve X2 Rotation Double Gear (22t/16t, Steel)	1
WCP-1712	WCP Swerve X2 (88t Rotation Gear)	1
WCP-1721	WCP Swerve X2 Drive Bevel Gear Shaft (15t, Standard, Steel)	1
WCP-1723	38t Pocketed Steel Spur Gear (20 DP, 3/8" Round, 1/4" Round)	1
WCP-2092	18t Steel Spur Gear (20 DP, 1/4" Round)	1
WCP-1727	WCP Swerve X2 Molded Wheel Hub (4" OD x 2" WD, 1.125" Bore)	1
WCP-1728	4" OD x 2" WD Molded Tread	1
WCP-0037	3.5" ID x 4" OD x .25" WD (X-Contact Bearing)	1
WCP-0233	45t Steel Bevel Gear (1.5 Module, Round Bore)	1

Ferramentas para montagem e manutenção

> Essas ferramentas não estão incluídas no produto.

Ferramentas

- 1x Chave Allen 1/8”
- 1x Chave Allen 5/32"
- 1x Chave Allen 3/16”
- 1x Alicate para anéis de retenção (3/8")

Lubrificantes e colas

- 1x Loctite 243 OU Tekbond 115 Trava rosca
- 1x Graxa de lítio vermelha NGLI 2 (1 sache para a primeira montagem incluso no kit)