

Melhores práticas da FTC

Este documento foi desenvolvido em parceria com a equipe JUSTICE FTC TEAM #21036

Lista de verificação da preparação do evento FTC

- Baixe e faça backup de todos os pipelines para o seu laptop de programação.
 - Baixe uma cópia da imagem mais recente da Limelight para seu laptop de programação.
 - Registre uma lista de seus pipelines e seus índices.
1. Alvo duplo baixo
 2. Alvo duplo alto Carga
- Adicione alívios de tensão ao cabo USB da Limelight.
 - Considere a possibilidade de colar todas as conexões com cola quente.

Lista de verificação antes da partida

- Verifique o cabo USB da sua Limelight.
- Verifique se há parafusos soltos no robô. Você pode usar um marcador permanente para ver se há mudanças na rotação dos parafusos.

Revisão #3

Criado 23 setembro 2024 17:30:37 por Team stemOS

Atualizado 26 setembro 2024 15:10:32 por João Vitor Loeblein