

# Recursos

- Substituição imediata para motores CIM
- Construção externa encapsulada
- Rolamentos de esferas dianteiros e traseiros
- Ímãs de neodímio de alta temperatura
- Fios de motor de silicone de alta flexibilidade
- Sensores de motor integrado
  - Sensores hall trifásicos
  - Sensor de temperatura do motor

---

Revisão #2

Criado 5 janeiro 2024 12:31:15 por Pedro Souza

Atualizado 5 janeiro 2024 12:44:01 por Pedro Souza